

E

E

D



D

C

C

B

B



指示なき場合: 寸法はミリメートルとする 表面粗さ: 公差 : 寸法 : 角度 :	仕上げ:	バリ取り、鋭角の除去	図面測定不可	改訂